

Прейскурант № 44
на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
по АО "Томскавтотранс"

Работы по ремонту двигателей

действует с 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование операции	Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)	Код	Стоимость услуг с учетом НДС, руб		
				ПАЗ, ГАЗель, PEUGEOT, TOYOTA HIACE, MERCEDES, ПАЗ ВЕКТОР	VOLVO, KIA GRANDBIRD, ASIA, DAEWOO, HUNDAI, SHUCHI, YUTONG, SCANIA	КАМАЗ, NEOPLAN, НЕФАЗ
1	Замена агрегатов	017401				
1.1.	снятие и установка ДВС		3312	8 200	9 700	9 700
1.2.	ввертыш крепления головки блока		0114	660	600	600
2	Ремонт двигателей	017402				
2.1.	шлифовка коленвала		0061	1 870	3 030	3 030
2.2.	шлифовка распредвала		0068	260	420	420
2.3.	заменить храповик		0030	1 400	0	0
2.4.	заменить шестерню распредвала		0017	2 800	3 400	3 400
2.5.	регулировка клапанов (со снятием и постановкой крышки коромысел)		0011	1 700	2 600	2 600
2.6.	замена направляющей втулки с клапанным гнездом 1 шт.		0016	1 100	1 400	1 400
2.7.	горячая обкатка двигателя		0021	4 000	6 000	6 000
2.8.	заменить маслосъемные колпачки (на 1 головке)		0036	1 540	1 760	1 760
2.9.	поставить ввертыш головки блока (с нарезкой резьбы на 1 цилиндр)		3335	660	600	0
2.10.	заменить передний сальник р/шестерни (при выполнении вспомогательных работ)		0029	1 500	2 100	2 100
2.11.	холодная обкатка двигателя		0113	2 700	4 600	4 600
2.12.	кап ремонт двигателя		0010	25 000	46 000	46 000
2.13.	замена топливной форсунки		3389	800	900	900
3.	Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей	017403				
3.1.	расточка хонинговка гильз.блоков		0084	1 340	1 220	1 220
3.2.	завтулить коленвал		0116	3 000	4 700	4 700
3.3.	регулировка топливной аппаратуры на двигателе со снятием и постановкой насоса		0548	0	2 200	2 200
3.4.	ремонт ТНВД		0066	0	5 500	5 500
4	Ремонт деталей	017422				
4.1.	замена гильзы 1 цилиндра (при снятом поддоне и г/блока)		0035	900	1 800	1 800
4.2.	заменить 1 поршень двигателя (при снятой головке и поддоне)		0091	1 500	1 800	1 800
4.3.	заменить вкладыши шатуна (8шт.со снятием и постановкой поддона)		0027	5 000	7 000	7 000
4.4.	заменить впуск. трубу (прокладки)		0032	1 700	2 000	2 000
4.5.	заменить картер (поддон) двигателя (со сливом и заливом масла)		0019	1 200	1 400	1 400
4.6.	заменить коромысло в сборе (на одной головке с регулировкой клапанов)		0022	1 100	1 800	1 800
4.7.	замена крышки головки цилиндров 1 шт		0026	500	500	500
4.8.	заменить масляный приемник со снятием поддона		0024	1 000	2 000	2 000
4.9.	заменить опору двигателя		0054	1 000	1 500	1 500
4.10.	ремонт включения массы		1001	800	800	800
4.11.	замена колец компрессора		0039	1 000	1 000	1 000
4.12.	расточка цилиндра компрессора		0115	1 400	1 400	1 400
4.13.	ремонт головки компрессора		0038	1 800	1 800	1 800
4.14.	ремонт компрессора		0037	3 200	3 200	3 200
4.15.	замена г/блока со снятием и постановкой плиты 1 шт.		0075	1 700	2 700	0
4.16.	замена г/блока со снятием и постановкой плиты 1 шт.для Хундая		0075	0	1 700	0
4.17.	ремонт форсунок 1 шт		0064	0	240	240
4.18.	капитальный ремонт головки блока 1 шт		0090	4 000	5 600	5 600

№ п/п	Наименование операции	Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)	Код	Стоимость услуг с учетом НДС, руб		
				ПАЗ, ГАЗель, PEUGEOT, TOYOTA HIACE, MERCEDES, ПАЗ БЕКТОР	VOLVO, KIA GRANDBIRD, ASIA, DAEWOO, HUNDAI, SHUCHI, YUTONG, SCANIA	КАМАЗ, NEOPLAN, НЕФАЗ
4.19.	доводка головки (шлифовка) 1 шт		3337	1 200	2 100	2 100
4.20.	заменить масляный насос		0023	1 200	2 200	2 200
4.21.	заменить привод прерывателя		0033	800	0	0
4.22.	притирка клапана 1 шт.		0057	380	420	420
4.23.	ремонт центрифуги		0060	290	260	260
4.24.	замена маховика при снятом сцеплении		3313	2 000	2 500	2 500
4.25.	замена турбокомпрессора		3316	1 800	2 500	2 500
4.26.	замена масла в картере двигателя		3315	700	800	800
4.27.	замер компрессии в цилиндрах (4 ШТ)		3314	1 500	2 900	2 900
4.28.	замена головки блока ДбАС, КАМАЗ с регулировкой клапанов (1 шт.)		3336	0	0	710