

Прейскурант № 47
на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
по АО "Томскавтотранс"

Электротехнические работы

действует с 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование операции	Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)	Код	Стоимость услуг с учетом НДС, руб		
				ПАЗ, ГАЗель, PEUGEOT, TOYOTA HIACE, ИЖ, MERCEDES	ИКАРУС, VOLVO, KIA, GRANDBIRD, ASIA, DAEWOO, MUDAN, HUNDAI, SHUCHI, YUTONG, SCANIA	ИКАРУС - 280 КАМАЗ, ТОНАР, НЕОПЛАН, НЕФАЗ
1.	Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля)	017416				
1.1.	Замена фонаря		0359	200	250	250
1.2.	Замена регулятора напряжения генератора		0083	340	360	360
1.3.	Переклепать щеткодержатели генератора		0339	180	180	180
1.4.	Замена катушки зажигания		0208	200	180	180
1.5.	Снять и установить замок зажигания		0589	520	780	780
1.6.	Ремонт замка зажигания		0211	700	850	850
1.7.	Замена клавиши 1 шт.		0109	300	350	350
1.8.	Ремонт блока клавишей		0105	900	1 100	1 100
1.9.	Ремонт клапана открывания двери		1016	1 000	1 200	1 200
1.10.	Установка клапана открывания двери (замена)		1008	700	7 802	780
1.11.	Заменить транзисторный коммутатор		0219	300	300	300
1.12.	Замена оптики		0104	900	900	900
1.13.	Ремонт эл.двигателя котла отопителя		0320	1 400	1 800	1 800
1.14.	Ремонт электродвигателя отопителей салона		0363	0	600	600
1.15.	Замена предохранителей		0107	100	100	100
1.16.	Замена блока предохранителей		0103	800	900	900
1.17.	Заменить прерыватель указательной поворотов		0224	300	300	300
1.18.	Заменить центральный переключатель света		0204	400	400	400
1.19.	Ремонт включателя массы		0106	800	800	800
1.20.	Заменить включатель света "Стоп"		0209	500	700	700
1.21.	Замена контрольной лампы		0600	200	200	200
1.22.	Замена реле стояночного освещения салона		0221	200	200	200
1.23.	Замена стеклоочистителя		0227	1 000	1 400	1 400
1.24.	Ремонт электродвигателя стеклоочистителя		0354	800	1 000	1 000
1.25.	Замена звукового сигнала		0207	300	300	300
1.26.	Заменить добавочное сопротивление		0220	280	250	250
1.27.	Заменить лампу фары		0206	100	100	100
1.28.	Ремонт освещения салона (дневной свет)		0108	400	1 000	1 000
1.29.	Ремонт фонаря		0101	230	210	210
1.30.	Испытать работу генератора, стартера		0321	500	500	500
1.31.	Ремонт генератора		0324	1 300	1 600	1 600
1.32.	Ремонт стартера		0334	1 300	1 600	1 600
1.33.	Ремонт отопителя (котла), устранение течи, постановка заплаты		0226	1 700	2 000	2 000
1.34.	Ремонт циркуляционного насоса котла		0323	1 000	1 000	1 000
1.35.	Ремонт датчика-распределителя		0350	500	0	0
1.36.	Заменить трос спидометра		0228	320	290	290
1.37.	Ремонт датчика спидометра 1 шт		0078	500	500	500
1.38.	Снять и установить спидометр		0598	1 500	1 500	1 500
1.39.	Замена проводки, провести проводку		0230	900	900	900
1.40.	Заменить котел отопления		3330	1 000	1 000	1 000
1.41.	Замена колодки предохранителя		3406	300	400	400
1.42.	Снять, поставить электронную плату		3407	800	800	800
1.43.	Ремонт платы (час)		3408	900	400	400
2.	Ремонт и проверка контрольно - измерительных приборов	017423				
2.1.	Замена указателя или прибора на щитке		0599	600	800	800
2.2.	Установить вольтметр с проводкой		0215	600	800	800
2.3.	Заменить щиток приборов с приборами в сборе		0229	1 800	2 000	2 000
3.	Регулировка фар	017309				
3.1.	Регулировка фар		3319	260	240	240
4.	Регулировка системы зажигания	017315				
4.1.	Проверка, чистка свечей, регулировка зазоров между электроприводами за 1 комплект		3320	400	0	0
5.	Контрольно - диагностические работы	017305				
5.1.	Проведение комплекса диагностических работ		3321	460	480	480

№ п/п	Наименование операции	Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)	Код	Стоимость услуг с учетом НДС, руб		
				ПАЗ, ГАЗель, PEUGEOT, TOYOTA HIACE, ИЖ, MERCEDES	ИКАРУС, VOLVO, KIA GRANDBIRD, ASIA, DAEWOO, MUDAN, HUNDAI, SHUCHI, YUTONG, SCANIA	ИКАРУС - 280 КАМАЗ, ТОНАР, НЕОПЛАН, НЕФАЗ
5.2.	Проведение работ по определению состояния цилиндропоршневой группы		3322	900	1 100	1 100
5.3.	Проведение диагностических работ по электрооборудованию		3333	500	700	700
5.4.	Проверка содержания СО, СН и дымности на 1 цилиндр		3323	300	300	300
5.5.	Определение, замер суммарного люфта рулевого управления		3324	800	800	800
5.6.	Проверка коммутатора		3325	200	0	0
5.7.	Проверка реле поворотов		3326	200	180	180
5.8.	Замена пибора на щитке		3327	600	700	700
5.9.	Замена тахометра		3328	700	700	700
5.10.	Устранения обрыва электроцепи		3329	300	300	300