

Прейскурант № 43
на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
по АО "Томскавтотранс"

Агрегатные работы

действует с 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование операции	Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)	Код	Стоимость услуг с учетом НДС, руб		
				ПАЗ, ГАЗель, PEUGEOT, TOYOTA HIACE, MERCEDES, ПАЗ БЕКТОР	VOLVO, KIA GRANDBIRD, ASIA, DAEWOO, HUNDAI, SHUCHI, YUTONG, SCANIA	КАМАЗ, НЕОПЛАН, НЕФАЗ
1	Ремонт деталей	017422				
1.1.	завтулить поворотный кулак (маятник)		0294	380	510	510
1.2.	замена крестовины кардана 1 шт		0269	810	1 200	1 200
1.3.	замена промежуточной опоры карданного вала		0270	810	0	0
1.4.	заменить сайлентблок		0318	380	510	510
1.5.	ремонт влагоотделителя		0300	680	820	840
1.6.	ремонт дверного цилиндра		0273	920	1 220	1 380
1.7.	ремонт привода крыльчатки радиатора (турбина)		0267	880	1 180	1 180
1.8.	ремонт крана аварийного открывания двери с притиркой		0264	0	890	890
1.9.	ремонт регулятора уровня кузова		0295	40	400	400
1.10.	ремонт гл. цилиндра сцепления		0261	720	980	980
1.11.	ремонт рабочего цилиндра привода включения сцепления		0304	720	920	920
1.12.	ремонт гидравлического домкрата		0433	870	870	870
1.13.	ремонт промежуточного ролика		0266	570	770	770
2	Регулировка углов установки управляемых колес	017308				
2.1.	замена пальцев рулевой тяги (с сухарями 1 кон.)		0268	310	380	380
3	Ремонт КПП	017405				
3.1.	Ремонт КПП		0271	3 100	9 200	9 700
3.2.	ремонт кулисы КПП		0297	400	600	600
4	Ремонт тормозной системы	017409				
4.1.	ремонт ПГУ		0112	730	920	920
4.2.	ремонт РДВ регулятор давления воздуха		0274	730	920	920
4.3.	ремонт тормозной камеры		0015	800	840	840
4.4.	ремонт энергоаккумулятора		0005	990	1 020	1 020
4.5.	ремонт ГТК (главный тормозной кран)		0263	990	1 120	1 120
4.6.	ремонт разводного механизма тормозного кулака		0301	0	380	380
5	Регулировка рулевого управления	017314				
5.1.	ремонт рулевой колонки		0299	1 070	1 570	1 590
5.2.	ремонт рулевого кардана		0298	560	640	640
5.3.	ремонт насоса ГУР		0310	1 140	1 380	1 380
5.4.	ремонт горного тормоза		0117	60	800	800
5.5.	регулировка люфта рулевого механизма		3383	600	810	810
6.	Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес	017408				
6.1.	ремонт редуктора заднего моста		0296	1 980	4 130	4 130